





性別平等教育委員會


「104 學年性別平等及無障礙空間檢視缺失改善追蹤單」




編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
1.	廁所	大禮堂一樓	大禮堂一樓無障礙廁所，感應式沖水開關中按壓式的藍色沖水鈕，按壓後無反應，希望此設施維修改善。 	已由保固廠商改善完成。	總務處營繕組
2.	緊急按鈕	工程一館	2-4 樓警鈴數不足。	有關工程一館 2-4 樓警鈴數不足部分，請管理使用單位依需求評估自行增加設置(屬 10 萬元以下小額採購)。	總務處營繕組
3.	頂樓	工程四館頂樓至工程六館間	工程四館頂樓至工程六館間，頂樓無障礙通道呈凹陷以及有略高的門檻，會造成使用人的不便，應該改善道路。 	1. 經查工程四館頂樓至工程六館間通道非屬建築法令所規定之無障礙通道，且因為位處頂樓較無行動不便人士使用。 2. 另查現有門檻為防阻雨水流滲入所設置，將依優先順序納入評估範圍。	總務處營繕組
4.	頂樓	工程六館	工程六館頂樓門口的門檻過高，因此會造成使用人不便，應減低高度，使人通行。 	經查現有門檻為防阻雨水流滲入所設置，另因該通路位處頂樓較無行動不便人士使用，將依優先順序納入評估範圍。	總務處營繕組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
5.	頂樓	工程四館	工程六館頂樓，無障礙坡道旁容易積水，形成髒亂，應做好排水處理。 	經查為排水口阻塞導致積水情形，現場已排除雜物恢復排水功能。	總務處營繕組
6.	其他	工程四館	1. 工程四館一樓大廳，電燈無任何電燈罩，希望加裝處理。 2. 天花板破洞損毀，需維修處理補齊。 	經查屬燈具壓克力罩老舊破損及天花板損壞造成，請管理使用單位自行採購更換(屬 10 萬元以下小額採購)。	總務處營繕組
7.	地磚	工程四館	地磚成凹凸不平。	本案考量安全及加速處理，營繕組已協助洽商進行改善(屬 10 萬元以下小額採購由管理使用單位自行採購辦理)。	總務處營繕組
8.	通道門	資訊中心 1F	通往國際會議廳的門需兩側開啟，否則輪椅過不去。建議更換感應電動門。	本案已納入 105 年度國際會議廳整修工程案施作範圍，將更換為感應電動門。	總務處營繕組
9.	通道門	資訊中心 2 樓	從資訊中心通往國際會議廳的連通門緊閉。建議改電動門。	本案已納入 105 年度國際會議廳整修工程案施作範圍，將更換為感應電動門。	總務處營繕組
10.	其他	圖書館外人行道	路面凹凸不平已改善，但有新裂縫產生。	經勘查為北側及西側無障礙坡道產生新裂縫，已洽商進行改善。	總務處營繕組
11.	地板	大門口噴水池	地磚破裂，怕使用者使用不便，應維修處理裂縫。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
					
12.	無障礙類	國際會議廳	國際會議廳一樓地下室廁所無緊急按鈕，建議設置一處。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
13.	牆壁	國際會議廳	國際會議廳牆壁有裂縫，應補強隙縫。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
14.	坡道	圖書館外	圖書館外坡道年久有部分脫落、高低若差，建議補強。 	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
15.	牆壁	圖書館	圖書館七樓安全網上有水泥脫落塊體，應修繕附近牆壁。	經查為油漆剝落碎片，非水泥脫落塊體，已逕行移除改善完成。	總務處營繕組
16.	其他	圖書館	圖書館六樓坡道接縫螺絲鬆脫，應加栓緊螺絲。 	圖書館已改善完成。	圖書館
17.	馬路	管理學院大門口	管理學院大門口馬路上凹凸略差過大，建議是否能縮小作為處理，以免造成用路人危險。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
18.	馬路	管理學院大門口	斑馬線及道路入口設立不適，只能從一端進入，建議打掉重置該入口。 	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
19.	坡道	管理學院	管理學院一到二館或二到三館的坡道略有落差，建議	本案已併入 105 年度「管院各館連接通道	總務處營繕組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
			調整成同一高度。 	積水改善工程」辦理。	
20.	其他	管理學院 二館接三 館	排水孔間隙過大，若較細的輪椅或高跟鞋走過，可能有危險，應設置細網或其他處理方式。	本案已併入105年度「管院各館連接通道積水改善工程」辦理。	總務處營繕組
21.	地板	設計二館 南向出口	地板磁磚剝落，易跌倒，應加強修繕處理。	已修繕完成。	總務處營繕組
22.	樓梯	設計二館 四樓	三、四樓梯無防護網。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
23.	道路	人科一館 一樓中庭	道路不平，排水孔凹凸。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
24.	樓梯	人科一館 三樓	樓梯無設置防護安全網。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
25.	其他	人科二館	語言實驗教室有門檻，門檻略高，不方便輪椅者出入，建議重設為斜坡。	DH229教室出入口高差，已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
26.	其他	體育場司 令台後側 方停車場	地磚斷裂、脫落不平。	已洽商估價進行改善。	總務處營繕組
27.	其他	體育場司 令台左下 方廁所位 置	氣窗損壞、無隱密性、易摔落。	經查使用單位已修繕完成。	總務處營繕組
28.	樓梯	工程三館	工程三館一樓內側樓梯應加裝扶手。 	已納入「105年度-廁所及無障礙設施改善工程」施作。	總務處營繕組





編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
29.	坡道	工程三館	<p>工程三館大門口前樓梯部分，代步車停滯樓梯旁，無法進入室內，是否可以改變無障礙坡道方向，以供身障朋友方便進入。</p> 	<p>經電話詢問代步車使用者，工程三館門口已設置坡道，其設計及使用上尚無問題，惟因自身使用習慣常將代步車放置於門口，若遇下雨時即會將代步車經坡道停入門廊內。</p>	總務處營繕組
30.	廁所	工程一館	<p>二樓(EM217 對面)無障礙廁所，無洗手台設施及拉門設施損毀。</p>	<p>本案經協調管理使用單位後，除一樓西北角無障礙廁所維持使用外，其餘舊式之無障礙廁所皆改為儲藏室使用(本案廁所已改為儲藏室使用)。</p>	總務處營繕組
31.	廁所	工程一館	<p>工程一館無障礙廁所，無洗手台設施以及環境維護不當，掃具堆疊，視為儲藏室，若無使用請移除無障礙標示，以免混淆其作用。</p>	<p>本案經協調管理使用單位後，除一樓西北角無障礙廁所維持使用外，其餘舊式之無障礙廁所皆改為儲藏室使用(本案廁所已改為儲藏室使用)。</p>	<p>總務處營繕組 工程學院機械系</p>
32.	廁所	工程一館	<p>三樓(EM321 對面)應加裝洗手台設備。</p> 	<p>本案經協調管理使用單位後，除一樓西北角無障礙廁所維持使用外，其餘舊式之無障礙廁所皆改為儲藏室使用(本案廁所已改為儲藏室使用)。</p>	<p>總務處營繕組 工程學院機械系</p>



編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
33.	廁所	工程四館	<p>工程四館男廁門簾掀開，可見裡面設施損毀，需做更新處理。</p> 	已修復改善完成。	總務處營繕組 工程學院化材系
34.	天花板	管理二館地下室	<p>1. 天花板應上次淹水，尚未處理完全。 2. 廁所無法使用，請盡快處理。</p> 	(營繕組回覆) 管理二館西北側地下室及一樓廁所已納入「105 年度-廁所及無障礙設施改善工程」。	總務處營繕組
35.	緊急按鈕	設計二館三樓	<p>1. 女廁所及男廁無障礙廁所該增加緊急按鈕設備。 2. 男廁無障礙廁所門窗故障修繕處理。</p>	請管理使用單位依需求評估自行增加設置緊急按鈕設備及辦理門窗修繕(屬 10 萬元以下小額採購)。	總務處營繕組
36.	其他	圖書館	<p>1. 圖書館九樓緊急出口高低落差甚大、危險，是否可以減低其高度。 2. 設有警鈴設備，但未響，應修繕警鈴設施。</p> 	<p>1. 因裝璜導致緊急出口高低落差大，將列入評估，若要拆除，恐 9 樓需重啟裝修，且需編列經費。(目前落差雖大但無安全顧慮) 2. 警鈴已修復並與駐警隊連線完成。</p>	圖書館 總務處營繕組
37.	其他	圖書館	無障礙廁所內門檻略高可能導致使用者不便，男廁亦如是，須作改善處理。	1. 經查本案無障礙廁所係位於五樓及七樓男女廁內，為早期規劃設置使用。後因學校已於圖書館一、三、八樓重新設置符合現行法令規定之無障礙廁所，爰已會同	總務處營繕組 圖書館

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
				<p>管理單位將本案未再供身障者使用廁所之標示牌拆除。</p> <p>2. 有關本案所述之門檻，經查係位於男女廁所出入口，依上述說明因已非屬無障礙廁所，已無須進行改善。</p>	
38.	門	資訊中心	<p>門面時常緊閉，導致行動限制的同學及同仁不便開啟。建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設自動門。 2. 設置電話機、按鈕通知內層的人可以幫忙靠卡開門。 	<p>本案建議設置自動門部分，已納入105年度國際會議廳整修工程案施作範圍，將更換為感應電動門。資訊中心將配合營繕組設備建置完成後，幫忙靠卡開門。</p>	總務處營繕組 資訊中心
39.	其他	大禮堂	<p>大禮堂外臺銀提款機建議加裝指示，告知身障朋友若有行動、高度限制者較宜於學校員生餐廳設置提款機使用。</p>	<p>已與臺銀斗六分行聯繫，該行允諾配合辦理加裝指示。</p>	總務處事務組、出納組
40.	標示	雲旭樓	<p>雲旭樓無任何警示標誌，希望加裝黃線及鍊條。</p> 	<p>雲旭樓為縣定古蹟，目前由雲林縣文化局管理，本組協助維護環境整理及花木修剪等。該樓雖已多次加裝黃線或鍊條，但常因各單位向文化局申請辦理活動時，被拆除後未復原。</p> <p>雲旭樓已於2月份改以乙種施工圍籬阻隔中廊通道，已無師生由中廊穿越，大幅減少人員靠近頻率，並已加設警示帶。</p>	總務處事務組
41.	標示	資訊中心	<p>資訊中心無障礙標示過</p>	<p>配合洽請廠商協助調</p>	總務處事務組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
			高，不容易使人看到，應調整其高度。 	整。	
42.	標示	資訊中心	建議在電梯裡標示哪一些樓層有無障礙廁所，以供使用者清楚位子方向。	配合洽請廠商標示。	總務處事務組
43.	其他	資訊中心到國際會議廳	資訊中心到國際會議廳的無障礙坡道過陡，因此建議加裝防撞貼條，避免輪椅向後傾斜。 	配合洽請廠商加裝防撞貼條。	總務處事務組
44.	標示	國際會議廳	國際會議廳一、二樓無障礙廁所的開關感應方式不同一，因此希望加裝標示告知使用方式。	配合加裝標示。	總務處事務組
45.	其他	設計三館二樓	緊急連絡電話無法使用。	該樓層查無此設備。	設計學院創設系
46.	其他	設計三館戶外	樹木應定期修剪，以防止掉落傷人。	本校校園樹木均有定期修剪，另若需修剪者，得填寫花木修剪申請表送事務組，本組將儘速洽借機具進行修剪。	總務處事務組
47.	電話	人科二館一樓	電梯緊急連絡電話故障。	已請廠商檢視。	總務處營繕組
48.	無障礙類	行政大樓	3樓未設置無障礙廁所，建議間裝指示告知，如需使用無障礙廁所可至1、2樓無障礙廁所。	配合加裝標示。	總務處事務組
49.	廁所	工程三館	靠近環安系系辦之無障礙廁所已停用，建議加裝指示告知可至1、2樓使用無障	本系館東側無障礙廁所僅設置於3樓，其他樓層已張貼停用公告。	工程學院環安系



編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
			礙廁所。		
50.	無障礙廁所	工程二館	2樓之無障礙廁所宜增設緊急按鈕。	電機系已填工程二館「維修申請單」表件。	工程學院電機系
51.	廁所	工程三館一樓 淇卡餐廳	工程三館靠近淇卡餐廳的無障礙廁所，感應式沖水開關，按壓後無反應，以及馬桶上的拉把需多次動作才有反應，因此希望該設施維修處理。	工程三館：已報營繕組修繕，因為感應式沖水開關內電池沒電，更換電池後可正常使用。	工程學院 電子系、環安系
52.	電梯	工程三館 大門	工程三館近大門口，電梯無障向上按鈕的部分，多次動作皆無反應，需維修處理。	廠商回覆法規規定只要有一部符合規定即可，當初礙於經費預算只施做右邊電梯為無障礙電梯，待未來爭取到經費時再施作左側。(公共建築物行動不便者使用設施法規如下) 依「建築技術規則」第10章規定，國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。每一建造執照每幢至少必須設置一處無障礙電梯。工程三館無障礙電梯設置於右側電梯，且有張貼無障礙標誌，應符合法規規定。左側電梯未設置無障礙使用，乃基於節能考量，並未違反法令規定。	工程學院 電子系、環安系

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
53.	坡道	工程三館	工程三館大門口旁無障礙坡道，應加強宣導及規劃禁止停車。 	工程三館： (電子系) 已立標示牌宣導禁止停車。同時系辦會不定期抽查並加強宣導。 (環安系) 已於該處設置公告請勿停車，會再加強宣導。	工程學院 電子系、環安系
54.	廁所	工程一館	工程一館中無障礙廁所，無有手掌感應式沖水按鈕，只有按壓式，因此希望加裝。	已請營繕組協助。	工程學院-機械系
55.	其他	工程一館	工程一館二樓，無障礙廁所標示不明確，希望可以標示清楚地方位子。 	已請廠商協助改善。	工程學院-機械系
56.	廁所	工程一館	1. 工程一館無障礙廁所，燈管無全部完好的，應巡視做改善。 2. 洗手台水龍頭螺絲鬆脫應處理。 	已請營繕組協助。	工程學院-機械系
57.	廁所	工程一館	建議加裝緊急按鈕。 	已請營繕組協助。	工程學院-機械系

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
58.	其他	工程四館	<p>工程四館標示不清楚，希望能增加無障礙廁所標示，以便於辨識。</p> 	已請廠商協助改善。	工程學院-化材系
59.	其他	工程四館	<p>工程四館一樓樓梯間的機械設備發出濃厚的汽油味，希望能在下面加裝一個標示作為提醒。</p> 	此為緊急發電機歸營繕組管理，建請營繕組處理。	工程學院-化材系
60.	廁所	工程五館至六館	<p>堆放雜物，常被拿來當儲藏室。如確實需要擺放，請擺放整潔。</p> 	<p>工程五館： (營建系) 本系使用 3~5F 經查並無置放雜物情形。</p> <p>(資工系) 已將雜物清出並擺放整齊。</p> <p>工程六館： (工程學院) 已改善。</p>	<p>工程學院-營建系 資工系 工程學院</p>
61.	其他	工程四館一樓	<p>1. 牆壁壁癌脫落。 2. 止滑墊磚脫落。</p>	<p>1. 壁癌為牆壁滲水所致。 2. 填修繕申請單請營繕組協助處理。</p>	工程學院-化材系
62.	樓梯	工程四館三樓	燈條不亮。	本系館故障燈管已於開學前全部更換。	工程學院-化材系
63.	廁所	工程四館一樓	男、女生廁所垃圾堆積、排水阻塞。	經巡查並無垃圾堆積與排水阻塞之情形。	工程學院-化材系


編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
64.	廁所	工程四館	<p>1. 工程四館廁所，建議一般廁所需與無障礙廁所標示分明，應加裝無障礙標示，作為區分。</p> <p>2. 男廁門簾不潔，需要清潔更換。</p> 	<p>1. 均有依規定標示。</p> <p>2. 已更換。</p>	工程學院-化材系
65.	樓梯	工程四館	<p>工程四館北側三樓往四樓，樓梯間的燈無法亮，應更換電燈。</p> 	本系館故障燈管已於開學前全部更換。	工程學院-化材系
66.	標示 (優良建議無須改善)	工程館	<p>建議如圖中的無障礙廁所標示掛法，可以清楚明瞭無障礙廁所位置。</p> 	(優良建議無須改善)	工程學院
67.	飲水機	工程館六館	飲水機台後面環境髒亂。	已改善。	工程學院-工程學院
68.	廁所	工程館五館	<p>1. 廁所容易濕滑，是否可以加裝防滑裝或防滑貼條，以維持安全。</p> <p>2. 電燈不亮。</p>	<p>(營建系)</p> <p>本系使用 3~5F 已委請清潔人員保持地坪乾燥，原燈具不亮係因改裝省電螺旋燈泡取代。</p>	工程學院-營建系 資工系

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
				 (資工系) 已更換新燈管。	
69.	廁所	工程館五館	無障礙廁所中，清潔用品擺放不當，會造成使用者的困難，因擺放好位置。	(營建系) 本系使用 3-5F 經查並無置放雜物情形。  (資工系) 已將清潔用品移出。	工程學院-營建系 資工系
70.	廁所	工程館	1. 工程館中，廁所垃圾空間擺放不佳會造成使用者的困難，因擺放好位置。 2. 排水孔被石頭堵住，不確定有其他之用途，但仍希望加裝正常排水孔使用。 	化材系： 1. 經詢問本系師生該位置並不會造成使用者困難。 2. 已修復。	工程學院-化材系
71.	廁所	工程四館	工程四館無障礙廁所內，維修孔未蓋，若無其他用途之所用，因加裝蓋子擺置 	已填寫修繕申請單請營繕組處理。	工程學院-化材系
72.	飲水機	工程四館一樓	工程四館一樓飲水機附近環境髒亂，希望清潔改進，	經查飲水機附近並無髒亂情形。1 樓飲水機	工程學院-化材系

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
			及飲水機有插電部分無法使用，希望維修處理該設備。	因使用量大，有時會供水不及，而非故障。	
73.	緊急按鈕	管理三館	二樓以上未裝均無緊急按鈕。	會討論後，再進行安裝。	管理學院
74.	其他	管理三館	建議無障礙廁所增加標示使其顯眼。	後續有經費再追加處理。	管理學院
75.	標示	管理學院	管理學院無障礙廁所標示不清晰，有時無法看到標示，建議使用同一清晰明瞭的標示告示。 	後續有經費再追加處理。	管理學院
76.	緊急按鈕	管理三館	緊急按鈕除了一樓之外未設置，應加裝。	會討論後，再進行安裝。	管理學院
77.	坡道	管理二館地下室	管理二館地下室，坡度過陡，可能造成危險，建議加裝防滑設備。 	(管理學院) 1. 勘查過，瓷磚本身是粗糙面的，可以止滑。 2. 倒是坡度太陡了，下坡時危險，會再討論。 (營繕組) 經以儀器測量結果，此坡道尚符合法規1:12之坡度規定。	管理學院 總務處營繕組
78.	緊急按鈕	設計二館	4樓無障礙廁所未設緊急按鈕。	未安裝，將請總務處協助採購。	設計學院
79.	緊急按鈕	設計三館	1樓男廁建議加裝緊急按鈕。	未安裝，將請總務處協助採購。	設計學院
80.	樓梯	設計二館五樓	樓梯逃生口堆放許多雜物，可能影響逃生。	已清除。	設計學院
81.	緊急按鈕	設計二館三樓	無障礙廁所(女廁)無緊急按鈕。	未安裝，將請總務處協助採購。	設計學院
82.	廁所	設計三館二樓	1. 無障礙廁所多放雜物過多環境不佳，不方便使用者，應整理環境。 2. 修繕處理電燈。	已由創設系處理中。	設計學院

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
83.	緊急按鈕	設計三館二樓	無障礙廁所(女廁)無設置緊急按鈕。	未安裝，將請總務處協助採購。	設計學院
84.	其他	設計三館二樓	管道間電氣箱、堆放學生雜物，且未上鎖，應改善其環境。 	已由創設系處理中。	設計學院
85.	其他	人科一館	公告展示區、衛生紙販賣機突出，視障者易碰撞。	衛生紙販賣機設置10年以上，請學校簽約設置單位解約拆除。	人文與科學學院
86.	緊急按鈕	人科一館二樓	無障礙廁所(女廁)未設置緊急按鈕(全部三間皆未設置)	擬請學校合約廠商飛龍水電檢修。	人文與科學學院
87.	門	人科二館三樓	故障門片堆砌廁所走道。	敬請事務組協助督導二館負責廁所同仁清理。	人文與科學學院
88.	標示	人科二館一樓	廁所引導標示不足。	已請通識中心、文資系改善。	人文與科學學院
89.	緊急按鈕	人科二館三樓	男廁每間均未裝無設置緊急按鈕。	擬請學校合約廠商飛龍水電檢修。	人文與科學學院
90.	標示	圖書館1F	廁所標示不清。	已修正。	圖書館
91.	標示	圖書館整棟	建議男生廁所加裝緊急按鈕。	評估中。(目前未有法律明定男廁亦需此按鈕)	圖書館
92.	緊急按鈕	圖書館外	1. 圖書館外緊急按鈕損壞，應修繕處理。 2. 原先按鈕位子設置於潮濕處，因此冀望能在原先處設置標誌，按鈕於遮蔽物下。 	損壞已修復。	圖書館 (駐警隊設置)
93.	標示	圖書館	圖書館廁所標誌不妥，不易辨識其位子，建議把設為直	專家設計，已轉知。	圖書館

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
			<p>向箭頭，便於理解。 也建議學校無障礙標示設 為一致性，便於理解。</p> 		
94.	其他	圖書館	<p>讀書館的角落較為隱蔽，若 發生危險不易注意，若能設 立一些安全警示按鈕或其 他解決方法，可減低風險。</p> 	已裝設監視器。	圖書館
95.	走道	圖書館	<p>圖書館八樓走道太狹小，若 有輪椅駛行，不便於前進， 是否可以移置酌量空間。</p> 	拆除。	圖書館
96.	廁所	圖書館	<p>圖書館六、七樓無障礙廁所 維修處理太久，是否可以提 醒使用者至可使用樓層，應 張貼公告告示。</p>	<p>已修正。 並張貼公告，六七樓未 設置無障礙廁所，如有 需要請至1、3、8樓使 用。</p>	圖書館
97.	其他	圖書館	<p>1. 圖書館內，攝影機照射不 到角落，形成安全死角，是 否能考慮加裝攝影機或緊 急按鈕。 2. 環境太過於昏暗，應設置 照明設備。</p>	<p>1. 已加裝攝影機。 2. 本館受評鑑委員指 導，全館書庫區應節約 電力，設置感應式照明 設備，閱覽區照明度由 總務處鑑定合格。</p>	圖書館
98.	坡道	圖書館	<p>圖書館九樓無障礙坡道毀 損，應維修處理。</p>	已修復。	圖書館

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
					
99.	其他	體育館	B2 西側男生廁所之烘手機故障。	已報修。	體育館
100.	緊急按鈕	網球場女廁	需設緊急按鈕。	預計於 105 學年度第一學期申請裝設。	體育館
101.	其他	學生活動中心二樓	有廢棄沙發及雜物未處理。	將定期巡視及處理廢棄物品進行改善。	課外活動指導組
102.	無障礙類	A 棟男生宿舍前	無障礙坡道扶手損壞、搖動。	已修繕完畢。	學生宿舍服務中心
103.	其他	A 棟腳踏車停車場	上方浪板脫落。	已修繕完畢	學生宿舍服務中心