108 學年度校園性別及無障礙空間檢視待改善紀錄表

組別：第 1 組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
1-1	人行道	工程一館西北側	人行道不平整	3/16 處理完成	營繕組
1-2	無障礙坡道	工程一館大門	入口門鎖住所以輪椅會進不來	上月本系大學部及碩士班學生車禍，坐輪椅到校，皆由本案之大門左邊約 1 公尺處側門自由進出。	工程學院 **-機械系**
1-3	地磚	工程二館到三館	1 樓地磚破損	依據各學院、系所及營繕組建物維護權責劃分(使用單位自行處理)	營繕組
1-4	各處標示	工程各館	無障礙標示希望能像照片中一樣清楚	**工程一館**： 已更新。 **工程二館**： (1)考量師生通行安全性，本系無障礙標示有清楚標示在牆壁 3 處。 (2)為求美觀，標示與機械系一致。 **工程三館**：	工程學院 **-各系所**

				圖示範例即為三館標示。 **工程四館**：已張貼清楚的無障礙標示。 **工程五館**：營建系放大無障礙標示改善完成。資工系已設置。 **工程六館**：工程學院已設置。	
1-5	無障礙坡道	工程四館北側	坡道有高低落差	3/4 已修繕完成	營繕組
1-6	無障礙標示	工程四館北側	標示建議貼到明顯處	已將無障礙標示貼到明顯處	工程學院-**化材系**
1-7	地磚	工程六館東側	地磚不平整	3/12 處理完成	營繕組
1-8	步道地磚	大禮堂步道	地磚破損	2/13 處理完成	營繕組

108 學年性別平等及無障礙空間檢視缺失改善照片

編號 1-2（機械系）

編號 1-4（工程一館：機械系）

編號 1-4（工程二館：電機系）

編號 1-4（工程二館：電機系(1)）

編號 1-4（工程二館：電機系(2)）

編號 1-4（工程二館：電機系(3)）

編號 1-4（工程四館：化材系）

編號 1-4（工程五館：營建系）

編號 1-4（工程五館：資工系）

編號 1-4（工程六館：工程學院）

編號 1-4（工程六館：工程學院）

HELLO SPORTS

HELLO SPORTS

108 學年度校園性別及無障礙空間檢視待改善紀錄表

組別：第 2 組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
2-1	無障礙坡道	資訊中心入口無障礙坡道	放置盆栽在轉角處輪椅可能轉不過來	盆栽已移走	資訊中心
2-2	資訊中心	資訊中心廁所	資訊中心內無設置無障礙廁所	已納入 109 年無障礙校園環境計畫	資訊中心營繕組
2-3	無障礙坡道	國際會議廳室內無障礙坡道	因為坡度較陡，建議加裝扶手	已納入 109 年無障礙校園環境計畫	營繕組
2-4	廁所	國際會議廳一樓無障礙廁所	不符合法規規定空間設置	已納入 109 年無障礙校園環境計畫	營繕組
2-5	地下室	管院二館地下室	無障礙坡道的排水溝溝蓋縫隙寬度太大	依據權責劃分，本案屬各管理單位維護。	營繕組
2-6	地下室	管院二館地下室	坡道上冷氣機位置太低，學生可能會碰撞到	再請負責空間設備管理者評估了解後再行改善	管理學院

2-7	無障礙坡道	管院一館往三館無障礙坡道處	遮雨棚太小，學生下雨時通常只能淋雨通過	2-7 與 2-10 範圍較大所需費用較高，請使用管理單位納入年度預算。	營繕組
2-8	廁所	管院三館一樓無障礙廁所	空間設置不符合法規規定	納入年度無障礙校園環境計畫。	營繕組
2-9	廁所	管院三館 1 樓男廁	無設計無障礙小便斗	納入年度無障礙校園環境計畫。	營繕組
2-10	無障礙坡道	管院 2 樓 二至三館無障礙坡道	1. 無遮雨棚 2. 排水溝溝蓋縫隙太大 3. 坡道有高低差。	1. 詳 2-7 2. 依據權責劃分，本案屬各管理單位維護。 3. 詳 2-7	營繕組
2-11	電梯	藝術中心一樓電梯	警示標示位置不對，未設計樓層標誌	已於 4/7 日改善完成	營繕組
2-12	無障礙設施	藝術中心門口	可設置電動門方便輪椅人士出入	已於 4/7 日改善完成	藝術中心

108 學年性別平等及無障礙空間檢視缺失改善照片

禾聯
2-6

2-7

2-8


2-9

2-10

2-11

藝術中心
2-12

108學年度校園性別及無障礙空間檢視待改善紀錄表

組別：第3組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
1	障礙物	運動場	司令台往廁所路線有障礙物(防水閘門)	1.防水閘門視情況移除(因夏季會有間歇性大雨發生，因地勢低窪必須長期放置) 2.跨欄欄架已移至儲藏室內	體育室
2	標誌	全校	建議學校統一廁所標誌	未來廁所整建工程將統一廁所標誌，舊有標誌是否汰換由各單位自行決定，若需標誌圖檔，可向營繕組索取。	營繕組
3	無緊急按鈕	產學研大樓	一樓男廁所(坐式馬桶)門關起來後，沒有緊急按鈕。	緊急按鈕已裝設完成如下照片所示	產學處

108 學年性別平等及無障礙空間檢視缺失改善照片

3-3
改善後照片

108 學年度校園性別及無障礙空間檢視待改善紀錄表

組別：第 4 組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
4-1	廁所電燈	人科二館一樓男廁	發光異常	已請營繕組協助修繕。	人科學院
4-2	廁所電燈	人科二館一樓女廁	發光異常	已請營繕組協助修繕。	人科學院
4-3	室內導覽圖	人科二館東側門	導覽圖中缺少無障礙廁所	已貼上無障礙廁所指示。	人科學院
4-4	磁磚	設計二館	外牆磁磚脫落	已申請 110 年外牆拉皮	設計學院營繕組
4-5	地板	設計一館大廳	地磚凸裂	已請購核准中	設計學院營繕組
4-6	圍牆	設計一館外圍牆	圍牆嚴重脫落	已申請 110 年外牆拉皮	設計學院營繕組
4-7	戶外走道	設計一館外人行道	破損高低差	3/24 已修繕完成	營繕組
4-8	所外走道及照明	人科一館與設計一館中間	走道破損嚴重，照明不足(缺路燈)	走道破損處已修繕完成。 該處已有設置矮燈照明，夜間請盡量使用主要道路。	營繕組
4-9	磁磚	人科一館後門	顛簸磁磚脫落	因本校修繕經費拮据，此案並無安全急迫性，未來將併入其他工程辦理	營繕組
4-10	磁磚	人科一館西側門	磁磚脫落	依據各學院、系所及營繕組建物維護權責劃	營繕組

				分(使用單位自行處理)	
4-11	磁磚	技職所門口前	斜坡磁磚破損造成高低差	3/24 已修繕完成	營繕組
4-12	技職所身障廁所	技職所一樓身障廁所	變雜物間且標示不清	學院已處理。	人科學院
4-13	道路（人行道）	人科一館北側龍潭路旁人行道	1. 高低落差極多，易造成人行走時絆倒 2. 腳踏車道有高低差	視經費狀況，併入年度校園整建工程一併辦理	營繕組

108 學年性別平等及無障礙空間檢視缺失改善照片


4
4-5

1 設計一館
C llege of Design
4-6

4
4-7

4
4-7

4-8

4-8

4-9


4-10

4-11

4-12

無障礙廁所
4-12

4-13	 4-13

108 學年度校園性別及無障礙空間檢視待改善紀錄表

組別：第 5 組

編號	項目	地點	問題	處理情形	回報單位
5-1	地磚	學生活動中心前接中軸道	地磚(水泥磚)毀損	12/13 已修繕完成	營繕組
5-2	地磚	活動中心 2 樓中庭	地磚凹陷	依據各學院、系所及營繕組建物維護權責劃分(使用單位自行處理)	營繕組
5-3	照明	資教外斜坡道	活動中心西邊往資源教室斜坡道照明不足，學生經過危險	3/6 已修繕完成	營繕組
5-4	地磚	雲夢湖畔表演場	地磚破損	1/17 已修繕完成	營繕組
5-5 5-6	無障礙道路	活動中心往餐廳走道	沒有無障礙道路，身障人士無法直達餐廳，得繞一大圈。	限於地形、景觀及經費，且未違無障礙規範，故暫不規劃。	營繕組
5-7	女廁	設計工坊 1 樓女廁	隔板太高 階梯有高低差	詢價中	營繕組 設計學院
5-8	男廁	設計工坊 1 樓男廁	小便斗無隔板	已改善	營繕組 設計學院
5-9	平面圖	設計工坊 1 樓	導覽圖可標示無障礙障礙廁所位置	詢價中	設計學院

108 學年性別平等及無障礙空間檢視缺失改善照片

5-7

5-8 改善照片

創意工場平面圖
Guide of Idea Factory
數位工坊(2F)
Digital Workshop
工藝工坊(1F)
Crafts Workshop
管理室
Management Office
設計工坊
Design Workshop
(2F)數位工坊
Digital Workshop
(1F)工藝工坊
Crafts Workshop
5-9

5-8